

波及事故を防ぐには



キュービクル内に侵入
高圧に感電したねずみ
停電事故、波及のおそれ



結露、水滴により
黒変 濡れ跡
高圧リーク（漏電）した遮断器
応急処置後、取替を行った

腐食あなあきの進んだキュービクル



全面改修も



応急処置も開
に合わなくな
っています

キュービクル周辺整備

草刈り
舗装など
事故要因を少なく



草地、蛇、トカゲ小動物住処
蔓性植物侵入



定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。